

附件3

饮用水水源地环境问题整改进展情况统计表

填报单位（盖章）：威海市人民政府

填报时间：2018.04.23

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	威海市文登区/临港区	米山水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	文登区：按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》制定设置方案，招标后完成设置。 临港区：正在制作界标、警示牌。	否	
2	威海市文登区/临港区/荣成市	所前泊水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	文登区：按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》制定设置方案，招标后完成设置。 临港区：正在制作界标、警示牌。 经区：警示牌已制作完毕，待水源地保护区划定完毕即可安装，计划2018年8月完成。	否	
3	威海市文登区	米山水库	金岭屯，涉及居民人数1500，居民生活污水未完全收集、清运。	金岭屯污水管网配套，污水收集率100%，收集后的污水经泵站打到文登区城市污水管网，经城市污水处理厂处理	是	
4	威海市文登区	崮山水库	北虎口村，涉及居民人数1028人，居民生活污水未完全收集、清运。	正在进行卫生厕所改造。	否	
5	威海市环翠区/经区	崮山水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	环翠区：正在制作界标、警示牌。 经区：警示牌已制作完毕，待水源地保护区划定完毕即可安装，计划2018年8月完成。	否	
6	威海市文登区	坤龙水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》制定设置方案，招标后完成设置。	否	

7	威海市乳山市	龙角山水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	已安装一级保护区界标4个、交通警示牌4个，禁行、限行标识7块。	否	
8	威海市荣成市	湾头水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
9	威海市荣成市	逍遙水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
10	威海市荣成市	逍遙水库	S303省道穿越二级保护区部分区域。	正在制定应急预案。	否	
11	威海市荣成市	后龙河水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
12	威海市临港区	郭格庄水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	

填表人：邓晓伟

联系方式：0631-5238528

- 备注：
- 1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。
 - 2.所在地：按××市××县样式填报。
 - 3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。
 - 4.本表相关信息务必与附表1保持一致

