

饮用水水源地环境问题整改进展情况统计表 (2018.05)

填报单位 (盖章): 威海市人民政府

填报时间: 2018年5月18日

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	威海市文登区/临港区	米山水库	因水源地保护区重新调整, 部分界标和警示牌暂未设立。	1. 文登区: 水源地标志牌及防护设施设置实施方案已编制 2. 临港区: 正在制作界标、警示牌。	否	
2	威海市文登区/经荣成市	所前泊水库	因水源地保护区重新调整, 部分界标和警示牌暂未设立。	1. 文登区: 水源地标志牌及防护设施设置实施方案已编制。 2. 经区: 警示牌已制作完毕, 待水源地保护区划定完毕即可安装, 计划2018年8月完成。 3. 荣成市: 正在制作界标、警示牌。	否	
3	威海市文登区	米山水库	金岭屯, 涉及居民人数1500, 居民生活污水未完全收集、清运。	污水已经统一收集处理	是	
4	威海市经区	崮山水库	北虎口村, 涉及居民人数1028人, 居民生活污水未完全收集、清运。	卫生厕所已改造完成	否	
5	威海市环翠区/经区	崮山水库	因水源地保护区重新调整, 部分界标和警示牌暂未设立。	1. 环翠区: 正在制作界标、警示牌。 2. 经区: 警示牌已制作完毕, 待水源地保护区划定完毕即可安装, 计划2018年8月完成。	否	
6	威海市文登区	坤龙水库	因水源地保护区重新调整, 部分界标和警示牌暂未设立。	水源地标志牌及防护设施设置实施方案已编制	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
7	威海市乳山市	龙角山水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	已安装一级保护区界标4个、交通警示牌4个，禁行、限行标识7块；正在进行二级保护区标识牌制作工作。	否	
8	威海市荣成市	湾头水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
9	威海市荣成市	逍遥水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
10	威海市荣成市	逍遥水库	S303省道穿越二级保护区部分区域。	正在制定应急预案。	否	
11	威海市荣成市	后龙河水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
12	威海市临港区	郭格庄水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	

填表人：邓井村

联系方式：0631-5238528

- 备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。
2.所在地：按××市××县样式填报。
3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。
4.本表相关信息务必与附表1保持一致