

威海市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

填报单位（盖章）：威海市人民政府

填报时间：2018年6月19日

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
1	威海市文登区/临港区	米山水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	1. 文登区：水源地标志牌及防护设施正在招标当中 2. 临港区：界标、警示牌、宣传牌等已制作完成，待水源地保护区划定完毕后即可安装。	否	
2	威海市文登区/经区 荣成市	所前泊水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	1. 文登区：水源地标志牌及防护设施正在招标当中 2. 经区：辖区内界标和警示牌已经设立完成。 3. 荣成市：正在制作界标、警示牌。	否	
3	威海市文登区	米山水库	金岭屯，涉及居民人数1500，居民生活污水未完全收集、清运。	污水已经统一收集处理	是	
4	威海市经区	固山水库	北虎口村，涉及居民人数1028人，居民生活污水未完全收集、清运。	卫生厕所已改造完成	否	
5	威海市环翠区/经区	固山水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	1. 环翠区：界标、警示牌、宣传牌等已制作完成，待水源地保护区划定完毕后即可安装。 2. 经区：辖区内界标和警示牌已经设立完成。	否	
6	威海市文登区	坤龙水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	水源地标志牌及防护设施正在招标当中	否	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	备注
7	威海市乳山市	龙角山水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	界标、警示牌、宣传牌等已制作完成，待水源地保护区划定完毕后即可安装。	否	
8	威海市荣成市	湾头水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
9	威海市荣成市	逍遥水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
10	威海市荣成市	逍遥水库	S303省道穿越二级保护区部分区域。	完成制定应急预案。	否	
11	威海市荣成市	后龙河水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	正在制作界标、警示牌。	否	
12	威海市临港区	郭格庄水库	因水源地保护区重新调整，部分界标和警示牌暂未设立。	界标、警示牌、宣传牌等已制作完成，待水源地保护区划定完毕后即可安装。	否	

填表人：邓井材

联系方式：0631-5238528

备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。

2.所在地：按××市××县样式填报。

3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。

4.本表相关信息务必与附表1保持一致